

平成31年3月22日

会員各位

修復歴判断基準変更のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび弊社では、修復歴判断基準の内容を、下記の通り変更することとなりましたのでご案内申し上げます。

会員の皆様に於かれましては、変更内容をご確認頂き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

〔変更内容〕

1) フロントクロスメンバーの定義変更

現	新
左右サイドメンバーに溶接されているもの	左右サイドメンバーに直接溶接されているもの (間接接合は除く)

2) 修復歴損傷の大きさ基準変更

全ての部位に対して修復歴損傷の大きさ基準を500円玉サイズからカードサイズ未満に変更

〔施行日〕

平成31年4月3日 第643回オークションより

以上

株式会社アイ・エー・エー